

## SOUHRNNÁ ZPRÁVA O DOSAŽENÉ ÚROVNI KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

Držitel licence: SV servisní, s.r.o.

Rok: 2020

Napětová hladina	nn	vn	vvn
Počet zákazníků [-]	35	5	-
Celkové množství distribuované elektřiny [MWh]	1676.17	29051.751	-
Délka kabelových vedení [km]	3.5	3.399	-
Délka venkovních vedení [km]	-	-	-

## 1. Plnění standardů distribuce elektřiny v roce 2020


§	Standard	Počet případů			Počet vyplacených náhrad	Výše vyplacených náhrad	Teoretická výše náhrad*
		Celkem	Standard nedodržen				
			[-]	[-]			
5	ukončení přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny	1	0	0	0	0	
6	dodržení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny	1	0	0	0	0	
7	výměny poškozené pojistky	0	0	0	0	0	
9	lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu napětí	0	0	0	0	0	0
10	lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí	0	0	0	0	0	0
11	zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přenosové nebo distribuční soustavě	0	0	0	0	0	0
12	umožnění přenosu nebo distribuce elektřiny	0	0	0	0	0	0
13	ukončení přerušení distribuce elektřiny z důvodu prodlení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou distribuci	0	0	0	0	0	0
14	ukončení přerušení distribuce elektřiny na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby	0	0	0	0	0	0
15	výměny měřicích zařízení a vyrovnání plateb	3	0	0	0	0	0
16	předávání údajů o měření	0	0	0	0	0	0
17	lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny	0	0	0	0	0	0
18	dodržení termínu schůzky se zákazníkem	0	0	0	0	0	0

\* Teoretická výše náhrad - výše náhrad v případě, že by o náhradu požádali všichni zákazníci, kteří měli na poskytnutí náhrad právo.

## 2. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny v roce 2020

Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny	Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napětové hladině			Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napětové hladině			Průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napětové hladině		
	nn	vn	vvn	nn	vn	vvn	nn	vn	vvn
	SAIFI <sub>nn</sub>	SAIFI <sub>vn</sub>	SAIFI <sub>vvn</sub>	SAIDI <sub>nn</sub>	SAIDI <sub>vn</sub>	SAIDI <sub>vvn</sub>	CAIDI <sub>nn</sub>	CAIDI <sub>vn</sub>	CAIDI <sub>vvn</sub>
	[1/rok]			[min/rok]			[min]		
neplánovaná	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
z toho poruchová za obvyklých povětrnostních podmínek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
z toho poruchová způsobená jednáním třetí osoby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
z toho ostatní neplánovaná	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
plánovaná	3.00	2.00	0.00	1140.00	870.00	0.00	380.00	435.00	0.00
celkem - hladinové ukazatele	3.00	2.00	0.00	1140.00	870.00	0.00	380.00	435.00	0.00
celkem - systémové ukazatele									

## 3. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny (SAIFI, SAIDI) pro zákazníky napájené z hladiny nízkého napětí v posledních 3 letech (graficky)



## 4. Komentář provozovatele distribuční soustavy k hodnocenému období a k dosaženým hodnotám ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny

LDS fungovala v roce 2020 spolehlivě. V daném období proběhly tři plánované odstávky z důvodu oprav, revizí a údržeb.

V Prostějově 19.1.2021

  
**SV servisní**  
 energetika a stavby  
 SV servisní, s.r.o. - Dolní 3137/100  
 796 01 Prostějov - IČ: 60725974  
 - energetika, VTZ -